МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Алтайская государственная академия образования имени В.М.Шукшина»
(ФГБОУ ВПО «АГАО»)

РАССМОТРЕНО
на заседании профкома работников
Протокол № 4
16 января 2015 г

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
_____ Л.А.Мокрецова
«___» _____ 2015 г

РАССМОТРЕНО
на заседании профкома студентов
Протокол № 3
26 февраля 2015 г

ИНСТРУКЦИЯ №3
по охране труда при проведении занятий в помещении швейной мастерской

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К занятиям в помещении швейной мастерской допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К проведению занятий допускаются преподаватели, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
1.2. При проведении занятий обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При проведении занятий в помещении швейной мастерской возможно воздействие на обучающихся следующих опасных и вредных факторов:
- нарушение осанки, искривление позвоночника, развитие близорукости при неправильном подборе размеров мебели;
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете;
- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета;
- появление ожогов при неосторожном обращении с утюгом;
- порезы рук при работе с ножницами, ножом, иглой.
1.4. Ответственность за выполнение правил техники безопасности, производственной санитарии и за охрану жизни и здоровья обучающихся во время занятий в помещении швейной мастерской несут преподаватели, которые проводят это занятие.
1.5. Режим работы обучающихся в помещении швейной мастерской регламентируется учебными планами, осуществляется в соответствии с расписанием занятий.
1.6. Проведение обучения и работы обучающихся в кабинете технологии допускается при выполнении всех требований Правил работы в помещении швейной мастерской.
1.7. Кабинет и оборудование должны содержаться в исправности и чистоте.
1.8. Преподаватели и обучающиеся должны иметь или специальную форму для занятий в помещении швейной мастерской (халат или фартук, косынку, нарукавники), или удобную повседневную одежду, не мешающую выполнению технологических операций на швейном оборудовании. Рукава должны быть застегнуты, волосы собраны.
1.9. Преподаватель обязан строго следить за выполнением обучающимися в помещении швейной мастерской требований по мерам индивидуальной защиты во время работы, а также обеспечить надлежащий уход за индивидуальными защитными приспособлениями.
1.10. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте свое рабочее место, соблюдать правила поведения обучающихся.
1.11. *Преподаватель обязан:*
- пройти инструктаж по охране труда при работе в швейной мастерской;

4. Термические ожоги

6.4.1. Признаки ожога:

- первой степени - наблюдается покраснение кожи;
- второй степени - образуются пузыри, наполненные жидкостью;
- при тяжелом ожоге - некроз тканей.

6.4.2. Порядок оказания первой медицинской помощи при ожоге:

- при ожогах первой степени следует охладить обожженную часть тела струей холодной воды (в течение 10 - 15 минут) или приложить холод на 20 - 30 минут (пакет со льдом, снегом), смазать кремом, вазелином и др.;
- при ожогах второй и третьей степени необходимо наложить на обожженное место стерильную повязку запрещается смазывать обожженное место жиром или мазями, вскрывать или прокалывать пузыри, отрывать пригоревшие к коже части одежды.
- пострадавшего необходимо обильно поить горячим чаем и дать ему обезболивающее средство.

5. Ожоги кислотами и щелочами

6.5.1. При ожогах кислотами обожженный участок тела следует обмыть 2-х процентным раствором питьевой соды. При отсутствии питьевой соды следует обильно поливать обожженный участок тела чистой водой.

6.5.2. При ожогах щелочами обожженный участок тела следует обмыть водой, подкисленной уксусной или лимонной кислотами, или обильно поливать чистой водой.

6.5.3. На обожженный участок тела наложить повязку стерильным бинтом и дать пострадавшему обезболивающее средство.

6. Отравления

6.6.1. При отравлениях кислотами следует:

- тщательно промыть желудок водой, для чего пострадавшему надо дать выпить 7 - 8 стаканов теплой воды;
- искусственно вызвать рвоту:
- повторить эту процедуру следует 4 - 5 раз. Расход воды при промывании желудка до 10 литров или до выделения чистой промывной воды при рвоте.
- дать пострадавшему выпить активированный уголь.

6.6.2. При отравлении газами пострадавшего необходимо вынести из помещения на свежий воздух или устроить в помещении сквозняк, открыв окна и двери.

6.6.3. При остановке дыхания и сердечной деятельности провести искусственное дыхание "рот в рот" и непрямой массаж сердца.

Во всех случаях поражения электрическим током, получения механических травм, тяжелых термических и химических ожогов и отравлений различными ядовитыми жидкостями пострадавшего необходимо срочно доставить в ближайшее медицинское учреждение

За невыполнение настоящей инструкции виновные привлекаются к дисциплинарной ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка

Заведующий швейными мастерскими В.А. Вдовина

Инженер по ОТиТБ Л.А. Бачул